



Uvolněné jádro katalyzátoru je zdrojem pilin pronikajících zpět do spalovacích prostorů

Jaho firma Cimbu Auto-sport se zabývá zvyšováním výkonu koncernových vozů a za léta zná všechny jejich neduhy. „Motor 1,2 HTP velmi tepelně namáhá olej, v létě a při běžném dálničním tempu jej šedesátkařová fabia vyžene na 150 stupňů Celsia, tedy hodnotu obvyklou u závodních speciálů pod plnou zátěží. Řídký olej s nízkou tepelnou zatižitelností to samozřejmě dlouho nevydrží, rozhodně ne celých patnáct tisíc km stanovených výrobcem. Velké množství karbonu, které se v motoru vytvoří, samozřejmě ochromí funkci hydraulických zdvihátek.“

Že provozní teplota motorového oleje je vysší, než bývalo dříve běžné, přiznává ve své reakci na naše dotazy i Škoda Auto. Je to fyzikální vlastností tríválece: vysíím poměrem zdvihového objemu motoru k celkové teplotoměnné ploše. Tento stav však



Škoda Fabia,  
Škoda Roomster,  
Seat Ibiza,  
Volkswagen Fox,  
Volkswagen Polo

prý je pro vlastnosti motoru přínosem, zejména snižuje pasivní odpory a spotřebu paliva. Příčinu tvorby karbonu vidí Škoda Auto jinde: V použití nekvalitních benzínů kontaminovaných rostlinnými oleji či zanedbané údržbě ze strany zákazníka – tedy nedodržení předepsaných výmenných intervalů či použití neschválených typů olejů.

Ing. Janda se usmívá: „Ano, tríválec zahřívá olej trochu více i sám o sobě. Hlavní vinu zde však nese umístění katalyzátoru přímo nad hlavním olejovým kanálem v bloku. Olej je tak přehříván z vnějšku. Kdyby se alespoň agregát 1,2 HTP od ostatních koncernových motorů neodlišoval absencí chladiče oleje – výměníku voda-olej.“

Proč tríválec, který má z principu problémy s chlazením, nemá jako jediný koncernový motor známou kostku čili hliníkový tepelný výměník, který je součástí držáku olejového filtru? „Vzhledem k umístění filtru na motoru 1,2 HTP by se tam výměník těžko vešel. Výrobce by musel použít standardní chladič – čili výměník olej, vzduch, který však musí být vybaven termostatem. A to znamená nezadatelné zvýšení výrobních nákladů,“ vysvětluje Janda.

### Katalyzátor ničí ventily

Zcela jednoznačné závěry mohou vyvolit ti, kdo pořízení fabie teprve zvažují – bud výkonnější a bezproblémový čtyřválec, nebo konkurenční model. Co ale mají dělat ty desetitisíce motoristů, jejichž fabie již pohání skromný tríválec? „Zkrátit výměnné intervaly na polovinu, tedy na 7500 km. Stovky mych zákazníků již ověřily účinnost této rady a někteří z nich již mají najeto dvě stě tisíc km, čili HTP může fungovat,“ říká Ing. Janda. Při volbě oleje doporučuje vzepřít se doporučení výrobce a zvolit mazivo pro sportovní a vysoce zatěžované motory dle SAE 5W-50. Takový olej je již dostačně řídký, aby správně mazal choullostivý rozvodový řetěz, rychle naplnil

### ZÁVĚR



### MOTOR NAVRŽENÝ MARTÁNÝ

Motor 1,2 HTP je mnohými haněn již jen proto, že jde o neušlechtilý tríválec. Volba takové jednotky (viz. fyzikální předpoklady) však ze strany výrobce nebyla principiálně pochybením, za problémy stojí nedůsledná práce konstruktéra, který měl za úkol oddělit válec z agregátu 1,6i 8v (74 či 75 kW) a provést nezbytné množství co nejlevnějších úprav. Za ten působ, který mi příprava materiálu o motoru 1,2 HTP zabraňla, jsem dospěl k názoru, že jej konstruoval Martani – akademicky vzdělaní tvorové s vysokou inteligencí, ale nulovou zkušeností se stavbou a provozem strojů, natož konstrukcí motorů. Zaskočily je totiž jevy, které vysokoškolská skripta nepopisují, ale v praxi jsou běžné. Například že se piliny z katalyzátoru dokáží pohybovat proti proudu výfukových plynů (děje se to při rychlém uzavření škrticí klapky a následném vyrovnaní podtlaku skrz výfuk) nebo že, ač ústíci to škrticí klapku, proudi zpětně vedené výfukové plyny vlivem vření při určitých režimech i kolem ní. Jiné chybě zase jako by naznačovaly, že český konstruktér pořádně neznal ten německý motor, na jehož základě nový tríválec vznikl, jinak by těžko umístil katalyzátor do takové blízkosti olejového kanálu. A opravdu jen prostá nezkušenosť stojí za kolapsy řetězového pohonu rozvodů, s jehož navrzením si též museli mladoboleslavští poradit sami, jelikož výchozi šestnáctistovka měla ozubený řemen. Přeskakování rozvodového řetězu je v rámci automobilové techniky kuriózní závada, neboť obvykle bývá konstruován tak, aby to nebylo principiálně možné. Mimořádně účinnými opatřeními v tomto směru jsou přesné vyměření volný prostor mezi ozubenými koly a krytem (který nestačí ke zvednutí řetězu o zub) a omezený krok napínáku, jenž neposkytne k přeskovení potřebnou volnou délku.



Vinou nadměrné teploty zcela zdegradovaný olej

Velké vûle ventilù ve dříku vinou pilin pronikajících z katalyzátoru