

**Příloha č. 2 - Specifikace prací, jejich rozsahu a cena za jejich provedení**

<b>Položka č.</b>	<b>Rozsah poškození motorového vozu 471.065 a specifikace prací</b>	<b>Cena práce v Kč bez DPH</b>	<b>Cena materiálu v Kč bez DPH</b>	<b>Cena práce a materiálu v Kč bez DPH</b>
1	Čelo stanoviště demolované až k mezistěně stanoviště, včetně její deformace - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
2	Automatické spřáhlo zničené, výrazné deformace šachty spřáhla - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
3	Oboustraně ohnutý čelník o cca 60 mm vzhůru - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
4	Poškození obou narážek - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
5	Poškození pluhů - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
6	Poškození písečníků - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
7	Poškození schránky pomocného spřáhla - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
8	Poškození pomocného spřáhla - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
9	Poškození elektroinstalace - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
10	Poškození vzduchové výzbroje a snímačů VZ - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
11	Deformovaná pravá bočnice až na úroveň WC - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
12	Poškozená/rozbitá okna - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
13	Poškození obou pravých nástupních dveří - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
14	Deformace pravé bočnice - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
15	Deformace pravé zadní bočnice - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
16	Poškozené hrdlo odsávání WC - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
17	Trhlina na začátku spodního rohového podélného profilu - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
18	Levá bočnice roztržená v celé délce přední strojovny - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
19	Zničený zběrač - - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
20	TM podvozku A má poškozené uložení a vanu převodovky - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL

21	TM podvozku A má poškozené uložení a vanu převodovky - oprava	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
22	Poškozený dutý hřídel TM podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
23	Poškozené silentbloky u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
24	Poškozené unašeče u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
25	Poškození pravé strany převodovky u podvozku A - oprava	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
26	Poškozené jízdní plochy všech monobloků u podvozku A - oprava	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
27	Poškození generátoru rychloměru a uzemňovače u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
28	Poškozená svorkovnice TM u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
29	Poškozená brzdová jednotka 1. osy u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
30	Poškozená brzdová jednotka čistící zdrže na 2. ose u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
31	Zdemolovaná stoupačka u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
32	Zdemolovaná šachta uložení nichlavu u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
33	Zničené mazání okolků u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
34	Poškození TM zesponu u podvozku A - oprava	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
35	Poškozené kabely TM u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
36	Poškozený lemniskátový přímovod u podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
37	Utržený uzemňovač na pravé straně 1. osy u podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
38	Poškozené kabely TM u podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
39	Poškozený svislý tlumič na pravé straně podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
40	poškozený závěs podélného tlumiče u podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
41	Poškozená zásuvka nabíjení u podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
42	Poškozený trámec Mg brzdy u podvozku B - oprava	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
43	Vrypy v rámu podvozku B - oprava	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL

<b>Položka č.</b>	<b>Rozsah poškození vloženého vozu 071.065 a specifikace prací</b>	<b>Cena práce v Kč bez DPH</b>	<b>Cena materiálu v Kč bez DPH</b>	<b>Cena práce a materiálu v Kč bez DPH</b>
1	Poškozený pravý podélný tlumič na zadním podvozku - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
2	Poškozený držák tlumičů na zadním podvozku - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
3	Poškozený podélný tlumič na předním podvozku - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
4	Poškozený příčný tlumič na předním povozku - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
5	Poškozený držák tlumičů na předním podvozku - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
6	V celé délce skříně na pravé straně ( ve směru jízdy) v úrovni horního okraje spodních oken je vryp v bočnici - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
7	Za předními dveřmi ( vpravo ve směru jízdy) je roztržen vnější plech bočnice na ploše 200x300mm - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
8	Poškozené všechny dvoukřídlé dveře na pravém boku ( ve směru jízdy) - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL

<b>Položka č.</b>	<b>Rozsah poškození řídicího vozu 971.065 a specifikace prací</b>	<b>Cena práce v Kč bez DPH</b>	<b>Cena materiálu v Kč bez DPH</b>	<b>Cena práce a materiálu v Kč bez DPH</b>
1	V celé délce bočnice vryp na pravé straně ( ve směru jízdy) - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
2	Zničený ukazatel zabrzdění na pravé straně - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
3	Zničená svorkovnice rychloměru na pravé straně - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
4	Zničené tlačítko přivolání obsluhy plošiny - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
5	Poškozené pravé přední nástupní dveře - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
6	Poškozené pravé zadní nástupní dveře - oprava	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
7	Poškozený podélný tlumič podvozku A na pravé straně - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
8	Naražená boční opěra podvozku A - výměna za nové	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL	DOPLNÍ ZADAVATEL
9	Poškozený podélný tlumič podvozku B - výmě-	DOPLNÍ ZA-	DOPLNÍ ZA-	DOPLNÍ ZA-

	na za nové	DAVATEL	DAVATEL	DAVATEL
10	Poškozený svislý tlumič podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL
11	Poškozený držák tlumiče podvozku B - výměna za nové	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL	DOPLNÍ ZA- DAVATEL